

令和3年度 通学路及びスクールゾーン安全点検の対応状況について（報告）

学校	番号	危険箇所の位置・形状 (交差点、〇〇前、路線 等)	危険である理由	点検時の所見	点検時の対応・要望・方向性等	その後の対応
福生第六小学校	35	武蔵野台2丁目学校プール近くの坂道	坂の上から自転車がスピードを出してくる。	・電柱に「スピード落とせ」の幕設置済み。	・自転車を含めたスピード抑止の看板か電柱幕を自転車が見えるような形で設置を検討（管理・交通安全対策グループ）	・令和3年12月23日、電柱幕を設置済み。（管理・交通安全対策グループ）
	36	武蔵野台通り周辺坂道	坂の上から自転車がスピードを出してくる。	・電柱に「スピード落とせ」の幕設置済み。	・自転車を含めたスピード抑止の看板か電柱幕の設置を検討（管理・交通安全対策グループ）	・令和3年12月23日、電柱幕を設置済み。（管理・交通安全対策グループ）
	37	六小周辺道路	7時から9時は車の進入禁止だが、通行する車がある。	・スクールゾーン規制区間内に相当数の居住車両がある。	・警察による取り締まり等対応を検討（警察）	・交通執行係へ引き継いだ。（警察）
	38	西多摩産業道路周辺	交通量が多く、道路の幅が広いので横断する際に注意が必要。	・歩車道分離していて、ガードレールあり。 ・登下校時には見守り員が配置されている。	・左折の巻き込みに十分注意するよう指導が必要である。（学校） ・見守りの方が立っているので様子を見る。	・安全教育の実施（学校）